

## 綿Tシャツの破れ



組成表示 綿100%

絵表示



## 発生原因

穴の部分を拡大してみますと、いずれも楕円形で周辺は糸返り（リバーズ）ができています。

1. 製品は、綿の天竺（平編み）のプリント加工品である
2. 穴周辺の糸の先端が不揃いでささくれ立っている
3. 穴周辺が糸返りしている
4. 洗いは家庭用洗濯機によるソフトウェットクリーニング

以上を考えると、着用中に引っ掛けまたは擦れによって編み糸が切断されていたものが、クリーニング中の引っ張りともみ作用によって拡大、穴になったものと考えられます。

この他の原因として、編み糸の結び目が、着用及びクリーニング中に切断、またはクリーニング中のフック等への引っ掛けなどが考えられますが、切れた糸の形状と周辺の糸返りに一致しませんので上記の推定となりました。