

ベストの毛羽立ち

前身頃柄部分が毛羽立ち、色泣きしたような状態になっています。製品は、糸染めヨコ編み生地の前部分に紋様を編み込んだベストです。



組成表示

表地：ウール80%、ナイロン20%

裏地：ポリエステル100%

絵表示

ライククリーニングのみ

発生原因

苦情の部位を観察すると、赤色と黒色の繊維が毛羽立ったうえ、隣接した繊維とからみあい、摩擦変色が生じています。

1. 使用糸が毛とナイロンの紡毛糸である（紡毛糸は毛羽立ちやすい）
2. 周辺に黒色からの色泣きがある
3. 組織崩れや編み傷がない（ということは、クリーニングの機械力が強すぎたわけではない）
4. 洗いは絵表示を参考にしてパークドライクリーニングを行った
5. クリーニングの機械力は一部に強くかかることはない

などを総合して考えますと、この毛羽立ちと摩擦変色は、着用中にほかの衣料とすれ合って生じたものと思われます。